

Ripristino giunti di ritiro nelle pavimentazioni

Descrizione: Realizzazione giunti in acciaio su pavimento industriale ad alta sollecitazione meccanica.

Anno realizzazione: 2003

Luogo: Rossano Veneto (VI)



Situazione iniziale.



Realizzazione del giunto in acciaio.



Livellamento del nuovo giunto con il pavimento esistente.



Particolare della smerigliatura dei giunti.



Particolare della zona di incrocio dei giunti.



Verniciatura della lamina in acciaio.



Riapertura del giunto e successiva sigillatura.



Risultato finale.